

Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen - nicht begonnene Kleinmaßnahmen (Auszug)

sortiert nach Stadtbezirk A→Z (Stand 13.03.2020)

A	B	C	D	E	F	G	H
Nr.:	Projekt/ Maßnahmen Gebäude Schule	Stadtbezirk	Gesamtkosten aktuell in €	Planungs- beginn	Baubeginn	Projektstatus	Bemerkungen, Hinweise
1	(D)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Bau A Brunnen-Realschule	Bad Cannstatt	-	-	-	-	Bodenbeläge mit punktuellen Beschädigungen, Wandbekleidungen mit punktuellen Beschädigungen, Die Fassadenflächen sind stark mit Pflanzresten (Efeu) verunreinigt, Sauberlaufzone im Ausgangsbereich der Treppenhäuser ist beschädigt
2	(E)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Hauptbau Jahn-Realschule	Bad Cannstatt	-	-	-	-	Die Holztragkonstruktion und die Verkleidungen des Kiosks im überdachten Pausenhof sehen sehr heruntergekommen aus (Optik) Oberflächenbehandlung Holz erforderlich, Bodenbeläge leichte Schäden
3	Teilsanierung der vorhandenen Verteilerküche Cafeteria Fritz-Leonhardt-Realschule	Degerloch	-	-	-	-	Teilsanierung der vorhandenen Verteilerküche
4	Sanierung Sonnenschutzsteuerung Gebäude B Kerschensteiner	Feuerbach	-	-	-	-	Sanierung Sonnenschutzsteuerung
5	(J)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Hauptschule Fasanenhofschule	Möhringen	-	-	-	-	Farbabplatzungen im Bodenbereich, Durchfeuchtungen insbesondere im Bereich der Außenwände.
6	Erweiterung Schließanlage Liegenschaft Ameisenberg	Ost	-	-	-	-	Erweiterung Schließanlage
7	(D)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Turnhalle GHS Gablenberg	Ost	-	-	-	-	Durchfeuchtung Trennwand Umkleide / Duschaum (Mädchen) UG, evtl. Wasserschaden Sanitär, Rissige Fliesen im Duschaum Knaben UG im Bereich der Sanitär fugen, Risse, Putz- und Farbabplatzungen Decke Treppenhaus
8	(C)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Altbau GHS Ostheim	Ost	-	-	-	-	Durchfeuchtung Außenwände bei z.B. Gewölbekeller
9	(B)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Hauptbau Lerchenrainschule	Süd	-	-	-	-	Fehlendes Leuchtmittel in Vitrine, Heizkörperthermostat in Wandverkleidung
10	(B)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Hauptbau Lehenschule	Süd	-	-	-	-	Abgehängte Akustik-Deckensegel im Lehrerzimmer sollten eingebracht werden, Oberlichter Turnhalle gehen nur zum Teil auf. Evtl. Motorschaden, sonst keine Lüftung in Turnhalle.
11	(C)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Hauptbau Österfeldschule	Vaihingen	-	-	-	-	Risse und Abplatzungen Estrich/ Bodenbeschichtung, Im Treppenhaus teilweise 1-fach Verglasungen, Im DG Bodenbelag (Terrazzo) mit erheblicher Rissbildung, ebenso Terrazzobelag auf den Treppenpodesten
12	(E)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Hauptgebäude Klassentrakt Königin-Olga-Stift	West	-	-	-	-	Auf den Dachterrassen ist extremer Bewuchs vorhanden, teilweise sogar Bäume, Zentrale Uhrenanlage sehr ungenau und mehrfach durch EnBW überprüft, Uhr an Außenwand Hausmeisterraum/ Eingang defekt.
13	(C)Kleinmaßnahmen (siehe Hinweisliste D&S) Hauptgebäude Friedensschule	West	-	-	-	-	Saniertes Flachdach/Wasserstelle im Klassenzimmer. Undichtes Dach/Wasserstelle, zur Zeit jedoch trocken.

Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen - nicht begonnene Kleinmaßnahmen (Auszug)
sortiert nach Stadtbezirk A→Z (Stand 13.03.2020)

A	B	C	D	E	F	G	H
Nr.:	Projekt/ Maßnahmen Gebäude Schule	Stadtbezirk	Gesamtkosten aktuell in €	Planungs- beginn	Baubeginn	Projektstatus	Bemerkungen, Hinweise
14	Mechatron. Schließanlage Liegenschaft Zazenhausen	Zuffenhausen	-	-	-	-	Mechatron. Schließanlage
15	...						