

Sanierung Martinskirche Pfleningen, Kostenberechnung gesamt nach DIN 276

Anlage 1

Kosten Langhaus, Chor, Sakristei		
	Gerüstbauarbeiten	73.593,88 €
	Instandsetzung Natursteinarbeiten / Steinmetz	71.923,60 €
	Instandsetzung Konservierungsarbeiten Stein / Steinrestaurator	202.085,80 €
	Instandsetzung Konservierungsarbeiten Bleifenster	11.435,90 €
	Instandsetzung Dach / Zimmer- und Dachdeckerarbeiten	219.581,35 €
	Instandsetzung Flaschnerarbeiten	7.556,50 €
	Instandsetzung Maler- und Putzarbeiten	7.318,50 €
300	Summe Bauwerk - Baukonstruktion	593.495,53 €
	Erdungsanlagen	2.142,00 €
400	Summe Bauwerk - Technische Anlagen	2.142,00 €
	Architekten- und Ingenieursleistungen	126.140,00 €
	Gutachten und Beratung	57.397,47 €
700	Summe Baunebenkosten	183.537,47 €
	Gesamtkosten Langhaus, Chor, Sakristei brutto	779.175,00 €

Kosten Turm		
	Gerüstbauarbeiten	93.311,47 €
	Instandsetzung Natursteinarbeiten / Steinmetz	11.305,00 €
	Instandsetzung Konservierungsarbeiten Stein / Steinrestaurator	10.787,35 €
	Instandsetzung Metallkonservierungsarbeiten	7.021,00 €
	Instandsetzung Dach / Zimmer- und Dachdeckerarbeiten	276.681,07 €
	Instandsetzung Flaschnerarbeiten	5.652,50 €
	Instandsetzung Maler- und Putzarbeiten	35.045,50 €
300	Summe Bauwerk - Baukonstruktion	439.803,89 €
	Erdungsanlagen	1.428,00 €
400	Summe Bauwerk - Technische Anlagen	1.428,00 €
	Architekten- und Ingenieursleistungen	97.580,00 €
	Gutachten und Beratung	30.047,50 €
700	Summe Baunebenkosten	127.627,50 €
	Gesamtkosten Turm brutto	568.859,39 €

1.348.034,39 €

Gesamtkosten brutto