

# Kostenermittlung

Anlage 6  
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 1366 / 2013

**Bauvorhaben:** Sanierung und Erweiterung Tageseinrichtung  
für Kinder, Vaihinger Straße 75 in Stuttgart-Möhringen

**Proj.Nr.:**  
**15100101**

**Bauherr** Landeshauptstadt Stuttgart,  
vertreten durch das Hochbauamt

**Planverfasser** Architekturbüro Coast

Hoheitsbereich     Grobe Kostenschätz.     Kostenberechnung     . Fortschreibung  
 Unternehmensbereich     Kostenschätzung     Kostenanschlag zum Baubeschluss   

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung <small>(siehe Anlage Kostengliederung)</small>	Betrag <sup>1)</sup> EURO
	Gesamtbaukosten <sup>2)</sup>	2.280.000,-
	Kosten der Ausstattung <sup>3)</sup>	80.000,-
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.360.000,-</b>
	Prognose (Baupreisentwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	<b>2.360.000,-</b>

Angaben zum Bauvorhaben <sup>4)</sup>	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks    6.131 m <sup>2</sup>	Baubeschreibung vom 18.12.13	Bauzeit von 4/14 bis 6/15
Bebaute Fläche    405 m <sup>2</sup>	Pläne M 1:50 vom 18.10.13	
Netto-Grundfläche (NGF)    799 m <sup>2</sup>	Baukostenindex 254,8	
Brutto-Rauminhalt (BRI)    3.902 m <sup>3</sup>	Indexdatum Nov. 2013	

<p><b>Aufgestellt :</b> Stuttgart, 17.02.2014</p>  <p>COAST OFFICE ARCHITECTURE HELFFERICHSTRASSE 1 70192 STUTTGART / GERMANY TEL.: +49 (0)711 26 20 10-40 FAX.: +49 (0)711 26 20 10-49 COAST @ COASTOFFICE.DE WWW.COASTOFFICE.DE</p> <p><i>[Signature]</i> Architekt /-in</p>	<p><b>Geprüft :</b> Stuttgart, 17.2.14 Hochbauamt</p> <p>65-3.200A-Übkn 65-3.201 Trinke 65-3 M, d/A</p> <p>Projektleiter /-in    Abteilungsleiter /-in</p>	<p><b>Einverstanden :</b> Stuttgart, 19/2/2014 Hochbauamt</p> <p><i>[Signature]</i> Amtsleiter</p>
---	--	--

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)  
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610  
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage  
5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler  
65-1,DLZ  
65- 6